




















### REFERENCIAS

-  Int. unipolar
-  Int. unip. combinación
-  Sensor movimiento (cielorraso) p/caja centro
-  Tablero de distribución
-  Extractor
-  Líneas Gral. a Tableros p/cielorraso - Derivación
-  Líneas subterráneas
-  Cámara 20x20
-  Cámara 40x40
-  Cámara 60x60
-  Descarga a Tierra. Jabalina tipo Cooperwars
-  Toma corriente shuco c/salida 3L y lateral (tierra)
-  Toma corriente shuco s/salida 3L y lateral (tierra) + Toma corriente (3 línea)
-  Toma corriente shuco s/salida 3L y lateral (tierra) + Int. bipolar
-  Motor
-  Conector para TV en caja honda
-  Conector para WIFI
-  Conector para teléfono
-  Cámaras Videovigilancia

## CENTRO DE REHABILITACIÓN

Ruta 26 / km 238.5 - Tacuarembó

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBO

### ELÉCTRICA

Contenido **TENSIONES DÉBILES**

Escala 1:100 Fecha 28/02/2023

Comitente: IDT

Técnico: Arq. Lorena Figarola

Padrón

9435

N°Lámina

EL04